

Cámaras

LiMIT



Cámara manual de inspección para conexión a PC. Para inspección y localización de problemas tales como cavidades en las paredes, desagües, armarios de electricidad, motores etc. Muy útil para inspeccionar lugares oscuros y zonas cerradas. La función de cámara también permite su registro. Luces LED integradas en el cabezal de la cámara. El brazo flexible es autoportante. Las funciones como el ajuste del brillo y la fotografía se llevan a cabo desde el mango. Los accesorios como el colgador y el imán facilitan la recogida de objetos caídos. El cabezal de la cámara y el brazo flexible son resistentes al agua (IP 67). Se entrega con colgador e imán, cable para PC y software. Ø cámara: 14 mm. Cable USB : 2 m. Longitud brazo y cámara: 0,90 m.



Cámara de inspección manual con monitor LCD en color de 2.4". Para inspeccionar y localizar problemas en lugares tales como cavidades en las paredes, desagües, armarios eléctricos, motores, etc. Muy útil para inspeccionar zonas oscuras y cerradas. Luces LED integradas en el cabezal de la cámara con brillo ajustable. El brazo flexible es autoportante. Los accesorios tales como el gancho y el imán facilitan la recogida de objetos caídos. La cámara y el brazo flexible son resistentes al agua (IP 67). Se entrega completa con monitor en color, gancho e imán. Funciona a pilas (no incluidas). Ø cámara: 10 mm. Longitud brazo y cámara: 0,90 m.

Termómetros

LiMIT



Rango -18 - +380°C

Termómetro digital IR (infrarrojos) sin contacto para medir la temperatura en la mayoría de superficies. Rápida respuesta y alta precisión. Un punto láser encuentra el centro del área a medir. Registro de valores máximos y mínimos. Apagado automático tras 8 segundos. Display de cristal líquido. Ajustable entre °C y °F. Alarma de batería baja y manual.



Rango -32 - +1.050°C

Termómetro digital IR (infrarrojos) sin contacto para medir la temperatura en la mayoría de superficies. Rápida respuesta y alta precisión. Un punto láser muestra el centro del área a medir. Registro de valores intermedios. Emisión ajustable. Función de escaneo para medición continua. Rosca de 1/4" para montaje sobre un trípode para cámaras. Apagado automático tras 8 segundos. Display de cristal líquido. Ajustable entre °C y °F. Alarma de batería baja y manual.



Termómetro digital. Dos entradas para realizar dos mediciones al mismo tiempo. Se pueden almacenar hasta 99 mediciones en cierto tiempo, seleccionando el grabado de las entradas en automático o en manual. Los errores de medición se pueden cancelar fácilmente. Display de cristal líquido. Selección entre °C y °F. Alarma de batería baja. Posibilidad de medición tipo K, J y E. Suministrado con tipo de medición K hasta un máximo de 260°C, cable para conectar a ordenador con software.